

## 危险废物污染防治责任信息公开

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，产生固体废物的单位，应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息，主动接受社会监督，我公司现将危险废物污染环境防治信息进行公开，接受监督。

企业名称:鹤山市桃源镇精艺五金制伞厂

地址:鹤山市桃源镇河北路9号之一

主要负责人:杨元斌

### 危险废物产生情况信息表

#### 五、固体废物排放信息

表 11 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW99	/	第 I 类工业固体废物	固态(固体废物, S)	表面处理 SCX002	自行贮存, 自行利用	塑粉废料
2	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW99	/	第 I 类工业固体废物	固态(固体废物, S)	表面处理 SCX002	自行贮存, 委托处置	边角料、废包装材料
3	危险废物	钢的精加工过程中产生的废酸性洗液	HW34 313-001-34	C, T	/	液态(高浓度液态废物 L)	表面处理 SCX002	自行贮存, 委托处置	废酸
4	危险废物	金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥(不包括: 铝、镁材(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥, 铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥, 铝材挤压加工模具碱洗(复模)废水处理污泥, 碳钢酸洗除锈废水处理污泥)	HW17 336-064-17	T/C	/	固态(固体废物, S)	表面处理 SCX002	自行贮存, 委托处置	槽液污泥
5	危险废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49 900-041-49	T/In	/	固态(固体废物, S)	表面处理 SCX002	自行贮存, 委托处置	废活性炭

厂区内设置一间危废暂存仓库，建筑面积 30m，用于厂区内产生的危险废物的暂存，已进行防渗隔断处理，并按照生态环境部印发《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)进行危废库标识更新。

应急措施:危险废物发生泄漏时，一旦发生异常，当班人员，立即上报环保部负责人，并马上通知厂区危废责任人，立即组织应急救援人员赶往事发地点，按照突发环境事件应急预案进行处置。厂区及危险废物暂存库均有应急物资。

鹤山市桃源镇精艺五金制品厂

2023年12月10日

